

| Код | Марка | Модель | Год | Положения SW1 | | | | | | | | Читаемые статусы | | | | | Подключение | CAN | | Примечание | |
|-----|------------|------------------------------------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Забранные огни | Указатели поворотов и аварийная сигнализация | СТОП-панель | Лампы заднего хода | Противотуманный свет | | Статус штатной охраны | CAN-High | | CAN-Low |
| 37 | Audi | A3 III +re. (8V) | 2012-2020 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 20 | Audi | A6/A6 Allroad/S6/R56 III +re. (C6) | 2004-2011 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 0 | Audi | Q3 I +re. (8U) | 2011-2018 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 39 | Audi | Q3 II (F3) | 2018-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 3 | Audi | Q5 I +re. (8R) | 2008-2016 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 20 | Audi | Q7 I +re. (4L) | 2005-2015 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 38 | Audi | Q7 II +re. (4M) | 2015-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 38 | Audi | Q8 I (4M) | 2018-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | зеленый | оранжево-коричневый | | |
| 46 | Baic | Beijing BJ40 I re. | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: синий pin11: розовый | | |
| 24 | BMW | X3 (F25) | 2010-2017 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | желто-красный | желто-коричневый | | |
| 7 | BMW | X5 (E70) | 2006-2013 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | зелено-оранжевый | зеленый | | |
| 45 | BMW | X5 (G05) | 2018-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Правое заднее крыло | желто-красный | желто-коричневый | |
| 70 | BMW | X5 (G05) re (LCI) | 2024 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Правая ниша багажного отделения | желто-красный | желто-коричневый | |
| 7 | BMW | X6 (E71) | 2006-2013 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | зелено-оранжевый | зеленый | | |
| 45 | BMW | X7 (G07) | 2019-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Правое заднее крыло | желто-красный | желто-коричневый | |
| 70 | BMW | X7 (G07) re (LCI) | 2024 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Правая ниша багажного отделения | желто-красный | желто-коричневый | |
| 72 | BYD | Tang (EV) | 2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: розовый pin11: фиолетовый | | |
| 36 | Cadillac | Escalade IV | 2015-2021 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | |
| 30 | Cadillac | SRX II +re. | 2009-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | |
| 65 | Changan | CS55 Plus | 2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем X13 за левой кик-панелью | pin64: розовый | pin63: розово-черный | 1: Лампы стоп-сигналов работают только при включенном зажигании |
| 64 | Changan | CS95 NEW I re. | 2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | За бардачком, черный разъем P02 блока Gateway | pin6: салатовый | pin16: салатово-черный | 1: Лампы стоп-сигналов работают только при включенном зажигании |
| 64 | Changan | Hunter Plus I | 2022 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | За бардачком, серый разъем J5 блока VDC | pin40: розовый | pin30: розово-черный | |
| 65 | Changan | UNI-K | 2021-2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | За бардачком, желтый разъем J7-P48 блока IBCM | pin39: зеленый | pin14: зелено-черный | 1: Лампы стоп-сигналов работают только при включенном зажигании |
| 65 | Changan | UNI-T | 2024 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | За бардачком, желтый разъем J7 блока IBCM | pin39: зеленый | pin14: зелено-черный | 1: Лампы стоп-сигналов работают только при включенном зажигании |
| 9 | Chevrolet | Captiva I (C140) | 2006-2011 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | |
| 8 | Chevrolet | Cruze I +re. (J300) | 2009-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | |
| 4 | Citroen | C4 Aircross | 2012-2017 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | оранжевый | белый | |
| 26 | Citroen | C5 II | 2007-2017 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Черный разъем блока BCM | pin8: желтый | pin10: фиолетовый | |
| 4 | Citroen | C-Crosser | 2007-2013 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | оранжевый | белый | | |
| 32 | Dodge | Ram IV +re. (DJ/DS) | 2013-2017 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3 | pin11 | |
| 62 | Exeed | LX I | 2022-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Черный разъем в левой кик-панели | pin1: оранжево-зеленый | pin2: оранжево-белый | |
| 62 | Exeed | RX I | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем электронного блока за левой обшивкой багажника | оранжево-зеленый | оранжево-белый | |
| 68 | Exeed | TXL I re. | 2021-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем В-103 блока PEPS справа от перчаточного ящика | pin3: желтый | pin4: зеленый | |
| 68 | Exeed | VX I | 2021-2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем В-103 блока PEPS справа от перчаточного ящика | pin3: желтый | pin4: зеленый | |
| 68 | Exeed | VX I re. | 2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем В-150 блока BCM за блоком предохранителей слева от рулевой колонки | pin15: желтый | pin2: зеленый | |
| 19 | Ford | Explorer V (U502) | 2010-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетово-оранжевый | |
| 28 | Ford | Focus III (C346) | 2010-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетово-оранжевый | |
| 28 | Ford | Grand C-MAX I (C344) | 2010-2013 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетово-оранжевый | |
| 28 | Ford | Kuga II +re. | 2012-2019 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетово-оранжевый | |
| 25 | Ford | Ranger III/IV (T6) | 2011-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: серо-красный | pin11: фиолетовый | |
| 61 | GAC | GS8 II | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Серый 40pin разъем IP-19 блока gateway слева от рулевой колонки или разъем блока в левом заднем крыле | желтый | зеленый | |
| 43 | Geely | Atlas I +re. (NL-3) | 2018-2022 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Белый разъем модуля PEPS под перчаточным ящиком | pin6: желто-белый | pin5: зелено-белый | |
| 47 | Geely | Tugella FY11 I +re. | 2020-2024 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Разъем S0232 блока управления электроприводом двери багажника в левом заднем крыле | pin1: коричнево-зеленый | pin13: зелено-черный | |
| 8 | GMC | Terrain | 2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | |
| 74 | Great Wall | Poer KingKong | 2021+ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Черный разъем E13 блока Gateway справа от рулевой колонки | pin1: фиолетовый | pin11: оранжевый | |
| 75 | Haval | F7 I | 2019-2022 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Разъем J1 блока BCM | pin38: серый | pin37: коричневый | |
| 75 | Haval | F7x I | 2019-2022 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Разъем J1 блока BCM | pin38: серый | pin37: коричневый | |
| 75 | Haval | F7 I re. | 2022-2023 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | Разъем J1 блока BCM | pin38: серый | pin37: коричневый | |

| Код | Марка | Модель | Год | Положения SW1 | | | | | | | | Читаемые статусы | | | | | Подключение | CAN | | Примечание | |
|-----|------------|----------------------------------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Табричные огни | Указатели поворотов и аварийная сигнализация | СТОП-сигналы | Лампы заднего хода | Противоугонный огонь | | Статус штатной охраны | CAN-High | | CAN-Low |
| 75 | Haval | F7x I re. | 2022-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Разъем J1 блока ВСМ | pin38: серый | pin37: коричневый | |
| 71 | Haval | F7 II | 2024 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Серый разъем F блока ВСМ | pin36: зелено-красный | pin37: сине-черный | | |
| 71 | Haval | H3 | 2024 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Серый разъем F блока ВСМ | pin36: зелено-красный | pin37: сине-черный | | |
| 11 | Honda | CR-V III | 2006-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Под рулевым кожухом 7 контактный разъем | pin4: розовый | | | |
| 10 | Honda | Pilot II | 2008-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | белый | салатовый | | |
| 42 | Hyundai | Creta I +re. (GS) | 2016-2020 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: красный | pin14: синий | | |
| 12 | Hyundai | Ix35 I +re. (LM) | 2010-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | синий | красный | | |
| 41 | Hyundai | Santa Fe IV (TM) | 2018-2021 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | | |
| 40 | Hyundai | Tucson III re. (TL) | 2018-2021 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | | |
| 23 | Jeep | Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | бело-серый | бело-оранжевый | | |
| 32 | Jeep | Grand Cherokee IV re. (WK2) | 2013-2018 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin3 | pin11 | | |
| 48 | Jetour | T2 | 2024 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Серый разъем в заднем левом крыле | желто-черный | зелено-черный | | |
| 6 | Kia | Mohave I (HM) | 2008-2017 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | синий | красный | | |
| 5 | Kia | Sorento II (XM) | 2009-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | красный | | |
| 34 | Kia | Sorento II re. (XM) | 2012-2019 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: белый | pin14: красный | | |
| 34 | Kia | Sorento Prime III +re. (UM) | 2015-2020 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: белый | pin14: коричневый | | |
| 12 | Kia | Sportage III (SL) | 2010-2016 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | синий | красный | |
| 47 | Knewstar | 001 | 2024 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Разъем SO232 блока управления электроприводом двери багажника в левом заднем крыле | pin1: коричнево-зеленый | pin13: зелено-черный | | |
| 49 | Land Rover | Defender II (110) | 2019-2022 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Разъем штатного блока согласования светотехники прицепа в багажном отделении | желто-оранжевый | желто-фиолетовый | | |
| 54 | Land Rover | Discovery V (L462) | 2010-2020 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| 13 | Land Rover | Freelander II +re. (L359) | 2006-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетовый | | |
| 22 | Land Rover | Range Rover Evoque I (L538) | 2011-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin3: серо-оранжевый | pin11: фиолетово-оранжевый | | |
| 49 | Land Rover | Range Rover Evoque II re. (L551) | 2023-2025 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Разъем штатного блока согласования светотехники прицепа в багажном отделении | желто-оранжевый | желто-фиолетовый | | |
| 49 | Land Rover | Range Rover V (L460) | 2024 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Разъем штатного блока согласования светотехники прицепа в багажном отделении | желто-оранжевый | желто-фиолетовый | | |
| 44 | Lincoln | MKC | 2015-2019 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin 6 | pin 14 | | |
| 21 | Mazda | CX-5 I/II +re. (KE/KF) | 2011-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: белый | pin14: красный | | |
| 14 | Mazda | CX-7 I (ER) | 2007-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: серо-красный | pin14: сине-красный | | |
| 18 | Mercedes | GL I (X164) | 2006-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | коричнево-красный | коричневый | | |
| 18 | Mercedes | ML II +re. (W164) | 2005-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | коричнево-красный | коричневый | | |
| 60 | Mercedes | V-Class (W447) | 2014-2021 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Левое крыло багажника | | | | |
| 4 | Mitsubishi | ASX I +re. 1/2/3 | 2010-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | оранжевый | белый | | |
| 4 | Mitsubishi | Lancer X +re. (CY) | 2007-2018 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | оранжевый | белый | | |
| 51 | Mitsubishi | Outlander III +re. 1/2/3 (GF0W) | 2012-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| 4 | Mitsubishi | Outlander XL II +re. | 2006-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | оранжевый | белый | | |
| 52 | Mitsubishi | Pajero Sport III | 2016-2021 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| 15 | Nissan | Murano II +re. (Z51) | 2008-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 15 | Nissan | Navara III (D40) | 2005-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 15 | Nissan | Pathfinder III +re. (R51) | 2005-2014 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 15 | Nissan | Patrol VI +re. (Y62) | 2010-2018 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 15 | Nissan | Qashqai I +re. (J10) | 2006-2014 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 15 | Nissan | X-Trail II +re. (T31) | 2007-2014 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin6: синий | pin14: розовый | | |
| 9 | Opel | Antara I +re. | 2006-2016 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | 1: Аварийная сигнализация по CAN не реализована. | |
| 29 | Opel | Astra H III +re. | 2004-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | | |
| 31 | Opel | Zafira B II +re. | 2005-2014 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Диагностический разъем | pin1: зеленый | | 1: Аварийная сигнализация по CAN не реализована. | |
| 57 | Opel | Zafira Life I | 2019-2023 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ВСМ синий 60pin разъем, серая вставка | зеленый | коричневый | | |
| 4 | Peugeot | 4007 I | 2007-2012 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | оранжевый | белый | | |
| 4 | Peugeot | 4008 I | 2012-2015 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | оранжевый | белый | | |

| Код | Марка | Модель | Год | Положения SW1 | | | | | | | | Читаемые статусы | | | | | | Подключение | CAN | | Примечание | | |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------|---|----------------------|-------------------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Табричные огни | Указатели поворотов и аварийная сигнализация | СТОП-сигналы | Пампы заднего хода | Противоугонный огонь | Статус штатной охраны | | CAN-High | CAN-Low | | | |
| 57 | Peugeot | Traveller I | 2017-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | ВСМ синий 60pin разъем, серая вставка | зеленый | коричневый | |
| 59 | Porsche | Cayenne II +re. (92A) | 2010-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 35 | Renault | Duster I re. (HS) | 2015-2021 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | |
| 58 | Renault | Kaptur I re. | 2020-2022 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | |
| 35 | Renault | Logan II +re. (L8) | 2013-2022 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | |
| 35 | Renault | Sandero Stepway II +re. | 2013-2022 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin6 | pin14 | |
| 66 | TANK | 300 I | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Белый разъем электронного блока под полом багажника слева | pin3: зелено-красный | pin4: сине-черный | |
| 67 | TANK | 400 I | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Серый разъем J3 блока ВСМ, черная вставка | pin38: зеленый | pin39: синий | |
| 67 | TANK | 500 I | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Жгут проводки в левой части багажника | зеленый | синий | |
| 53 | Toyota | Land Cruiser Prado IV +re. (J150) | 2009-2017 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 27 | Volkswagen | Amarok I +re. (2H) | 2009-2022 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 27 | Volkswagen | Caravelle V re. (T5) | 2009-2015 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 33 | Volkswagen | Crafter I | 2006-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | коричнево-красный | коричневый | |
| 27 | Volkswagen | Multivan V re. (T5) | 2009-2015 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 0 | Volkswagen | Passat (B6) | 2006-2010 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 0 | Volkswagen | Passat (B7) | 2010-2015 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 0 | Volkswagen | Passat CC +re. | 2008-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 0 | Volkswagen | Tiguan I +re. | 2008-2016 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 39 | Volkswagen | Tiguan II +re. (Mk2) | 2016-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 1 | Volkswagen | Touareg I +re. (GP) | 2002-2010 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 2 | Volkswagen | Touareg II +re. (NF) | 2011-2018 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 38 | Volkswagen | Touareg III (CR) | 2018-2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | зеленый | оранжево-коричневый | |
| 27 | Volkswagen | Transporter V re. (T5) | 2009-2015 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | | оранжево-зеленый | оранжево-коричневый | |
| 17 | Volvo | S40 II +re. | 2007-2010 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3: бежево-красный | pin11: салатово-красный | |
| 16 | Volvo | XC90 I +re. (C) | 2006-2014 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Диагностический разъем | pin3 | pin11 | |
| 69 | Voyah | Dream | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Белый разъем в левой кик-панели | бело-желтый | бело-зеленый | |
| 73 | Voyah | Free | 2020-2024 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Разъем IP44 блока Gateway над педалью газа | pin1: желтый | pin11: зеленый | |
| 63 | Zeekr | X I | 2023 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | • | • | • | • | • | • | • | • | Разъем под сиденьем водителя | зелено-белый | фиолетово-белый | |